

COMPANS BELLEVILLE



Nom du groupe : 119CB



Adresse de l'opération : 213 rue de Belleville 75019 Paris



Programme : Amélioration du cadre de vie



Travaux : Réhabilitation plan climat



Année de construction : 1976



Nombre de logements : 29



Phase : Montage



Occupation intercalaire : Non



Travaux en milieu occupé : Oui



Travaux mixte (milieu vide et occupé) : Non



Travaux en opération tiroir : Non

PROCÉDURE (MOE) : CONCEPTION ET RÉALISATION

PATRIMOINE : 1961-1980

ORIGINE PROJET : PSP 2019-2028

Contexte et enjeux du projet



Typologie du projet à livrer

T1 - T1 bis	0	
T2	7	45m2
T3	15	60m2
T4	7	76m2

Programme complémentaire



Commerces

2



Equipement

0



Parking

0

Programmes des travaux

Réhabilitation Plan Climat, programme en cours de définition.

AAPC MOE en cours



Planning



Volet environnemental

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Energie principale chauffage	Gaz	Gaz
------------------------------	-----	-----

Profil Cerqual	
ENR	Non
Réemploi	Non
Intervention sur les espaces verts	Non
Surfaces végétalisation créées	0.0 m²
Surfaces désimperméabilisées	0.0 m²
Nombre arbres initial	0.0
Nombre arbres final	0.0



Concertations

Association de locataires	Non
Contribution locataires	Oui
Réhabilitation augmentation loyer	0.0€/m² SCO